


revitalisierung 1994-2007  
kosten 1.01 mio €  
architekt gebäudemanagement ac, schuh



römerstraße 10  
fassadensanierung verwaltung sgeb. (1925)



In Deutschland war dieses Gebäude 1925 eines der ersten, die in Stahlskelettbauweise errichtet wurden. (Quelle: Holger A. Dux, Geschichten aus Stein und Stuck, Verlag Mainz, 1. Auflage 1997, Aachen, S. 44) Die Fassade bestand damals aus unverputzten Ziegelsteinen und wurde erst später durch Natursteine ersetzt.  
Die bereits vorhandenen Schäden an der Natursteinfassade wurden durch das Erdbeben von 1992 so stark, dass entschieden wurde, die geschädigten Bereiche zu sanieren. Die sanierte Fassade wurde als zweischaliges, hinterlüftetes Mauerwerk mit einer Verkleidung aus Tuffstein und einer Wärmedämmung ausgeführt.

